


Масляный фильтр АВАС 2236105733



Полный код 8973015491, 2236105733,
9056103

Артикул 2236105733 AB

Цена: по запросу

Масляный фильтр 2236105733 является частью технологической цепочки в работе винтового компрессора. Главная задача - очищать компрессорное масло. Оригинальные масляные фильтры ABAC специально проектируются на стадии разработки для обеспечения точной работы с конкретным винтовым компрессором, что обеспечивает оптимальное взаимодействие между всеми фильтрующими системами. Если масляный фильтр 8973015491, 2236105733, 9056103 должным образом не работает, загрязнение негативно влияет на работу воздушно-масляных сепараторов и фильтров тонкой очистки воздуха, установленных после компрессора.

Техническое обслуживание масляного фильтра 2236105733 заключается в следующем:

- Замена масляного фильтра после первых 100 часов работы, далее каждые 2000 часов работы.

Попадание пыли и грязи в компрессорное масло может привести к снижению производительности компрессора, вызвать повреждения роторов и их корпусов.

Кроме того, компрессорное масло также используется для смазки подшипников компрессора. Повреждение подшипников может привести к касанию роторов и аварии во время эксплуатации.

Фирменный масляный фильтр ABAC обеспечивает увеличение срока службы для следующих узлов и материалов:

- винтовой элемент компрессора

- подшипники
- компрессорное масло, и поддерживает максимальную общую производительность.

Помните о защите вашего компрессора наряду с максимальной экономией расходов и повышением надежности.

Запасные части ABAC изготавливаются в соответствии с требованиями тех же стандартов, что и весь компрессор. Кроме того, детали проходят те же комплексные испытания и обеспечивают наилучшую защиту вложений ваших средств. Правильные технические характеристики и высокое качество изготовления обеспечивают отсутствие проблем при выполнении технического обслуживания.